
2001-137.asc
Tue May 29 07:28:30 2001
0
500
1000
1500
1 ch
avr = 0.776332
std = 0.003951
2 ch
avr = 0.004834
std = 0.056634
3 ch
avr = 1.608527
std = 0.067347
4 ch
avr = 2.512253
std = 0.033278
5 ch
avr = 2.230960
std = 0.070641
6 ch
avr = 1.482157
std = 0.193885
7 ch
avr = 0.379961
std = 0.013317
8 ch
avr = 0.219368
std = 0.007246
9 ch
avr = 0.151289
std = 0.009298
10 ch
avr = 0.593067
std = 0.005397
11 ch
avr = 0.733355
std = 0.024801
12 ch
avr = 0.747967
std = 0.032705
13 ch
avr = 0.596145
std = 0.006650
14 ch
avr = 0.603889
std = 0.011121
15 ch
avr = 0.711367
std = 0.040049
16 ch
avr = 0.005745
std = 0.031678
17 ch
avr = 0.057166
std = 0.031351
18 ch
avr = 0.003979
std = 0.058274
19 ch
avr = 0.339063
std = 0.014999
20 ch
avr = -0.435774
std = 0.000919
21 ch
avr = 0.260830
std = 0.000785
22 ch
avr = -0.003862
std = 0.000516
23 ch
avr = 0.718405
std = 0.000606
24 ch
avr = 0.013914
std = 0.056227
25 ch
avr = 0.335276
std = 0.014051
26 ch
avr = 0.153965
std = 0.081072
27 ch
avr = 0.013543
std = 0.087619
28 ch
avr = -0.002090
std = 0.034635
29 ch
avr = -0.633906
std = 0.086551
30 ch
avr = 2.045102
std = 0.034134
31 ch
avr = 1.999136
std = 0.028960
32 ch
avr = 2.021765
std = 0.028567