
2001-114.asc
Wed May 16 03:46:44 2001
0
500
1000
1500
1 ch
avr = 0.316279
std = 0.025404
2 ch
avr = 0.136905
std = 0.785026
3 ch
avr = 1.306494
std = 0.098321
4 ch
avr = 3.270169
std = 0.107890
5 ch
avr = 2.738979
std = 0.089899
6 ch
avr = 2.267738
std = 0.074679
7 ch
avr = 3.106964
std = 1.688372
8 ch
avr = -2.261626
std = 0.697720
9 ch
avr = 0.490075
std = 0.001870
10 ch
avr = 1.371729
std = 0.004665
11 ch
avr = 1.543850
std = 0.004967
12 ch
avr = 1.231159
std = 0.004101
13 ch
avr = 1.004778
std = 0.003514
14 ch
avr = 0.586413
std = 0.001321
15 ch
avr = 0.866884
std = 0.003392
16 ch
avr = 1.757245
std = 0.002550
17 ch
avr = 2.061109
std = 0.023521
18 ch
avr = 2.375931
std = 0.002473
19 ch
avr = 2.431315
std = 0.011745
20 ch
avr = 0.470241
std = 0.196607
21 ch
avr = 2.575975
std = 0.128178
22 ch
avr = 0.009429
std = 0.011213
23 ch
avr = 0.000921
std = 0.015056
24 ch
avr = -0.006355
std = 0.015948
25 ch
avr = 0.333259
std = 0.002642
26 ch
avr = 0.025537
std = 0.000180
27 ch
avr = -0.005632
std = 0.000062
28 ch
avr = -0.116917
std = 0.000844
29 ch
avr = -0.171614
std = 0.000855
30 ch
avr = 0.028976
std = 0.000848
31 ch
avr = -0.154446
std = 0.000852
32 ch
avr = -0.047769
std = 0.000193