
2001-116.asc
Wed May 16 04:46:43 2001
0
500
1000
1500
1 ch
avr = 0.221251
std = 0.316556
2 ch
avr = 0.007118
std = 0.751890
3 ch
avr = -5.000000
std = 0.000000
4 ch
avr = 5.000000
std = 0.000000
5 ch
avr = 5.000000
std = 0.000000
6 ch
avr = 5.000000
std = 0.000000
7 ch
avr = 3.996101
std = 1.546174
8 ch
avr = -2.177277
std = 0.592632
9 ch
avr = 0.490296
std = 0.001719
10 ch
avr = 1.370018
std = 0.005021
11 ch
avr = 1.549274
std = 0.005378
12 ch
avr = 1.245628
std = 0.004569
13 ch
avr = 1.023907
std = 0.004028
14 ch
avr = 0.776256
std = 0.000928
15 ch
avr = 0.968160
std = 0.001913
16 ch
avr = 1.692867
std = 0.001398
17 ch
avr = 2.043977
std = 0.011488
18 ch
avr = 2.295329
std = 0.008448
19 ch
avr = 2.430691
std = 0.011797
20 ch
avr = -5.000000
std = 0.000000
21 ch
avr = 5.000000
std = 0.000000
22 ch
avr = 0.018428
std = 0.013732
23 ch
avr = 0.000433
std = 0.015987
24 ch
avr = -0.004492
std = 0.028446
25 ch
avr = 0.314506
std = 0.002239
26 ch
avr = 0.020551
std = 0.000112
27 ch
avr = -0.013679
std = 0.000823
28 ch
avr = -0.116906
std = 0.000846
29 ch
avr = -0.171595
std = 0.000833
30 ch
avr = 0.028989
std = 0.000836
31 ch
avr = -0.154453
std = 0.000843
32 ch
avr = -0.052064
std = 0.000194