
2001-118.asc
Wed May 16 05:46:43 2001
0
500
1000
1500
1 ch
avr = 0.217544
std = 0.325064
2 ch
avr = 0.012491
std = 0.802940
3 ch
avr = -5.000000
std = 0.000000
4 ch
avr = 5.000000
std = 0.000000
5 ch
avr = 5.000000
std = 0.000000
6 ch
avr = 5.000000
std = 0.000000
7 ch
avr = 0.549927
std = 0.143114
8 ch
avr = -3.156465
std = 0.230340
9 ch
avr = 0.490020
std = 0.001747
10 ch
avr = 1.362076
std = 0.005654
11 ch
avr = 1.549105
std = 0.007864
12 ch
avr = 1.244016
std = 0.006735
13 ch
avr = 1.021092
std = 0.005810
14 ch
avr = 0.580816
std = 0.001614
15 ch
avr = 0.971324
std = 0.008760
16 ch
avr = 1.727199
std = 0.007712
17 ch
avr = 2.096254
std = 0.037970
18 ch
avr = 2.337450
std = 0.019230
19 ch
avr = 2.430058
std = 0.011764
20 ch
avr = -5.000000
std = 0.000000
21 ch
avr = 5.000000
std = 0.000000
22 ch
avr = 0.004082
std = 0.007732
23 ch
avr = 0.010630
std = 0.014394
24 ch
avr = 0.000084
std = 0.013797
25 ch
avr = 0.321602
std = 0.002697
26 ch
avr = 0.020768
std = 0.000210
27 ch
avr = -0.011478
std = 0.000249
28 ch
avr = -0.116802
std = 0.000837
29 ch
avr = -0.171482
std = 0.000827
30 ch
avr = 0.029104
std = 0.000828
31 ch
avr = -0.154335
std = 0.000843
32 ch
avr = -0.051938
std = 0.000197
0
500
1000
1500