
2001-56.asc
Mon May 14 22:46:42 2001
0
500
1000
1500
1 ch
avr = 0.798161
std = 0.002287
2 ch
avr = -0.000100
std = 0.140241
3 ch
avr = 1.225153
std = 0.031886
4 ch
avr = 3.226531
std = 0.065049
5 ch
avr = 2.705728
std = 0.054245
6 ch
avr = 2.243570
std = 0.045117
7 ch
avr = -1.974477
std = 0.117224
8 ch
avr = -3.079953
std = 0.138831
9 ch
avr = 1.238058
std = 0.004134
10 ch
avr = 1.368921
std = 0.005728
11 ch
avr = 1.428967
std = 0.006956
12 ch
avr = 1.134026
std = 0.005766
13 ch
avr = 0.924964
std = 0.004852
14 ch
avr = 0.570276
std = 0.001596
15 ch
avr = 0.741442
std = 0.007902
16 ch
avr = 1.397182
std = 0.016133
17 ch
avr = 2.176854
std = 0.014617
18 ch
avr = 1.986002
std = 0.000578
19 ch
avr = 2.501326
std = 0.012351
20 ch
avr = -0.269336
std = 0.037040
21 ch
avr = 2.506132
std = 0.060464
22 ch
avr = -0.000238
std = 0.016175
23 ch
avr = 0.039273
std = 0.016826
24 ch
avr = 0.004453
std = 0.022171
25 ch
avr = 0.292344
std = 0.007282
26 ch
avr = 0.028204
std = 0.000469
27 ch
avr = -0.007240
std = 0.000058
28 ch
avr = -0.462936
std = 0.000853
29 ch
avr = -0.307922
std = 0.000829
30 ch
avr = -0.003784
std = 0.000812
31 ch
avr = -0.013318
std = 0.000801
32 ch
avr = -0.020774
std = 0.000185