
2001-12.asc
Sat May 19 16:20:26 2001
0
500
1000
1500
1 ch
avr = 0.425722
std = 0.222877
2 ch
avr = -0.048061
std = 0.874626
3 ch
avr = -2.450896
std = 2.935443
4 ch
avr = 4.214269
std = 1.007725
5 ch
avr = 1.810925
std = 1.315297
6 ch
avr = 4.262677
std = 1.402458
7 ch
avr = 2.093652
std = 1.123156
8 ch
avr = -2.759213
std = 1.016473
9 ch
avr = 0.484564
std = 0.002108
10 ch
avr = 1.419687
std = 0.022698
11 ch
avr = 1.543585
std = 0.070477
12 ch
avr = 0.983791
std = 0.029606
13 ch
avr = 1.806707
std = 0.149499
14 ch
avr = 0.542542
std = 0.020333
15 ch
avr = 0.850502
std = 0.090734
16 ch
avr = 1.434700
std = 0.019060
17 ch
avr = 1.955094
std = 0.009937
18 ch
avr = 2.514627
std = 0.104199
19 ch
avr = 2.416550
std = 0.012472
20 ch
avr = -2.856162
std = 2.135092
21 ch
avr = 3.960972
std = 1.252345
22 ch
avr = -0.023510
std = 0.069622
23 ch
avr = 0.003171
std = 0.036833
24 ch
avr = -0.006648
std = 0.077317
25 ch
avr = 0.281678
std = 0.035595
26 ch
avr = -0.005029
std = 0.077908
27 ch
avr = 0.288081
std = 0.065130
28 ch
avr = -0.122195
std = 0.000987
29 ch
avr = -0.176725
std = 0.000935
30 ch
avr = 0.023826
std = 0.000942
31 ch
avr = -0.159625
std = 0.000942
32 ch
avr = -0.050649
std = 0.002279
0
500
1000
1500