
2001-40.asc
Sun May 20 06:20:26 2001
0
500
1000
1500
1 ch
avr = 0.113713
std = 0.099906
2 ch
avr = -0.031099
std = 0.864016
3 ch
avr = 1.617937
std = 0.045162
4 ch
avr = 2.976884
std = 0.049254
5 ch
avr = 3.143192
std = 0.125260
6 ch
avr = 4.733649
std = 0.942058
7 ch
avr = -0.439741
std = 0.149853
8 ch
avr = -2.734823
std = 0.045594
9 ch
avr = 0.483784
std = 0.001791
10 ch
avr = 1.406476
std = 0.005530
11 ch
avr = 1.574459
std = 0.011541
12 ch
avr = 0.979190
std = 0.008983
13 ch
avr = 1.977443
std = 0.036600
14 ch
avr = 0.552957
std = 0.006393
15 ch
avr = 0.880503
std = 0.022596
16 ch
avr = 1.778581
std = 0.032517
17 ch
avr = 2.034424
std = 0.019226
18 ch
avr = 2.570337
std = 0.096164
19 ch
avr = 2.412333
std = 0.012100
20 ch
avr = 0.221639
std = 0.061582
21 ch
avr = 2.791752
std = 0.042752
22 ch
avr = -0.024025
std = 0.019570
23 ch
avr = -0.007223
std = 0.017323
24 ch
avr = -0.009475
std = 0.044770
25 ch
avr = 0.285941
std = 0.009299
26 ch
avr = -0.004215
std = 0.046205
27 ch
avr = 0.255114
std = 0.011077
28 ch
avr = -0.122980
std = 0.000591
29 ch
avr = -0.177499
std = 0.000602
30 ch
avr = 0.023037
std = 0.000611
31 ch
avr = -0.160442
std = 0.000606
32 ch
avr = -0.048772
std = 0.000207