
2001-44.asc
Sun May 20 08:20:26 2001
0
500
1000
1500
1 ch
avr = 0.769966
std = 0.002252
2 ch
avr = 0.014664
std = 0.148825
3 ch
avr = 1.507849
std = 0.063691
4 ch
avr = 2.780699
std = 0.027612
5 ch
avr = 2.697975
std = 0.044866
6 ch
avr = 4.999999
std = 0.000035
7 ch
avr = 0.119548
std = 0.837637
8 ch
avr = -1.881825
std = 1.060272
9 ch
avr = 0.483980
std = 0.001892
10 ch
avr = 1.380759
std = 0.006608
11 ch
avr = 1.429097
std = 0.016871
12 ch
avr = 1.041803
std = 0.007016
13 ch
avr = 1.601775
std = 0.038454
14 ch
avr = 0.594382
std = 0.004987
15 ch
avr = 0.670357
std = 0.022329
16 ch
avr = 1.459331
std = 0.017434
17 ch
avr = 1.960554
std = 0.004167
18 ch
avr = 3.123016
std = 0.016878
19 ch
avr = 2.437412
std = 0.011631
20 ch
avr = 0.218788
std = 0.070412
21 ch
avr = 2.666991
std = 0.021263
22 ch
avr = -0.007075
std = 0.038430
23 ch
avr = -0.020213
std = 0.029495
24 ch
avr = -0.009817
std = 0.065048
25 ch
avr = 0.345445
std = 0.013544
26 ch
avr = -0.014185
std = 0.066675
27 ch
avr = 0.334886
std = 0.013215
28 ch
avr = -0.122916
std = 0.000615
29 ch
avr = -0.177442
std = 0.000606
30 ch
avr = 0.023120
std = 0.000605
31 ch
avr = -0.160363
std = 0.000614
32 ch
avr = -0.048020
std = 0.000152