
2001-46.asc
Sun May 20 09:20:26 2001
0
500
1000
1500
1 ch
avr = 0.764225
std = 0.001926
2 ch
avr = 0.019594
std = 0.258224
3 ch
avr = 1.467710
std = 0.078043
4 ch
avr = 2.732214
std = 0.031687
5 ch
avr = 2.511608
std = 0.068683
6 ch
avr = 4.997345
std = 0.023518
7 ch
avr = 0.553796
std = 0.186501
8 ch
avr = 1.372558
std = 0.059513
9 ch
avr = 0.484185
std = 0.001734
10 ch
avr = 1.376375
std = 0.005478
11 ch
avr = 1.383905
std = 0.013368
12 ch
avr = 1.067680
std = 0.004495
13 ch
avr = 1.485181
std = 0.033500
14 ch
avr = 0.610878
std = 0.002592
15 ch
avr = 0.601425
std = 0.017981
16 ch
avr = 1.424237
std = 0.023251
17 ch
avr = 1.933151
std = 0.007831
18 ch
avr = 3.338222
std = 0.072471
19 ch
avr = 2.441690
std = 0.011535
20 ch
avr = 0.213283
std = 0.090051
21 ch
avr = 2.629329
std = 0.032821
22 ch
avr = 0.033659
std = 0.041169
23 ch
avr = -0.031258
std = 0.032042
24 ch
avr = -0.009021
std = 0.061067
25 ch
avr = 0.372982
std = 0.015619
26 ch
avr = -0.008552
std = 0.062991
27 ch
avr = 0.362330
std = 0.015349
28 ch
avr = -0.122927
std = 0.000586
29 ch
avr = -0.177462
std = 0.000557
30 ch
avr = 0.023092
std = 0.000598
31 ch
avr = -0.160369
std = 0.000585
32 ch
avr = -0.047782
std = 0.000144