
2001-56.asc
Sun May 20 14:20:26 2001
0
500
1000
1500
1 ch
avr = 0.728000
std = 0.003517
2 ch
avr = 0.003359
std = 0.230361
3 ch
avr = 1.263754
std = 0.093349
4 ch
avr = 2.722502
std = 0.073157
5 ch
avr = 2.408243
std = 0.111330
6 ch
avr = 3.912050
std = 1.000605
7 ch
avr = 0.393383
std = 0.214352
8 ch
avr = 1.817523
std = 0.147811
9 ch
avr = 0.484279
std = 0.001724
10 ch
avr = 1.371643
std = 0.018106
11 ch
avr = 1.204606
std = 0.014069
12 ch
avr = 1.178107
std = 0.002173
13 ch
avr = 1.069411
std = 0.024489
14 ch
avr = 0.679359
std = 0.002296
15 ch
avr = 0.352175
std = 0.016176
16 ch
avr = 1.336087
std = 0.027087
17 ch
avr = 1.912517
std = 0.018428
18 ch
avr = 3.807567
std = 0.008043
19 ch
avr = 2.435484
std = 0.010986
20 ch
avr = 0.025380
std = 0.109385
21 ch
avr = 2.768820
std = 0.070515
22 ch
avr = 0.084514
std = 0.040230
23 ch
avr = -0.026169
std = 0.036142
24 ch
avr = 0.001805
std = 0.085620
25 ch
avr = 0.510132
std = 0.009132
26 ch
avr = 0.010538
std = 0.077326
27 ch
avr = 0.501080
std = 0.009866
28 ch
avr = -0.122926
std = 0.000596
29 ch
avr = -0.177436
std = 0.000563
30 ch
avr = 0.023108
std = 0.000602
31 ch
avr = -0.160340
std = 0.000571
32 ch
avr = -0.046692
std = 0.000139