
2001-91.asc
Mon May 21 07:50:27 2001
0
500
1000
1500
1 ch
avr = 0.745353
std = 0.002198
2 ch
avr = -0.016918
std = 0.134698
3 ch
avr = 1.951859
std = 0.050615
4 ch
avr = 2.804490
std = 0.031575
5 ch
avr = 2.640290
std = 0.058315
6 ch
avr = 4.999998
std = 0.000045
7 ch
avr = 1.213670
std = 0.151383
8 ch
avr = 1.104504
std = 0.086630
9 ch
avr = 0.484197
std = 0.001746
10 ch
avr = 1.406892
std = 0.006016
11 ch
avr = 1.499694
std = 0.011336
12 ch
avr = 1.054175
std = 0.005541
13 ch
avr = 1.772998
std = 0.031294
14 ch
avr = 0.604445
std = 0.004495
15 ch
avr = 0.743679
std = 0.020877
16 ch
avr = 1.612372
std = 0.015363
17 ch
avr = 1.935228
std = 0.005134
18 ch
avr = 3.244674
std = 0.013425
19 ch
avr = 2.435118
std = 0.011584
20 ch
avr = 0.720687
std = 0.058246
21 ch
avr = 2.841362
std = 0.026375
22 ch
avr = 0.037746
std = 0.036720
23 ch
avr = 0.029838
std = 0.034497
24 ch
avr = 0.008473
std = 0.054409
25 ch
avr = 0.369532
std = 0.014255
26 ch
avr = 0.009022
std = 0.051313
27 ch
avr = 0.353907
std = 0.013684
28 ch
avr = -0.122962
std = 0.000544
29 ch
avr = -0.177471
std = 0.000561
30 ch
avr = 0.023097
std = 0.000554
31 ch
avr = -0.160397
std = 0.000576
32 ch
avr = -0.047659
std = 0.000149