
2001-98.asc
Mon May 21 11:20:27 2001
0
500
1000
1500
1 ch
avr = 0.725112
std = 0.026253
2 ch
avr = -0.025539
std = 0.363187
3 ch
avr = 1.912544
std = 0.435175
4 ch
avr = 2.928602
std = 0.153964
5 ch
avr = 2.652534
std = 0.135177
6 ch
avr = 4.992965
std = 0.115852
7 ch
avr = 2.500818
std = 0.328732
8 ch
avr = 2.058588
std = 0.374565
9 ch
avr = 0.484737
std = 0.001774
10 ch
avr = 1.386516
std = 0.004405
11 ch
avr = 1.363211
std = 0.011716
12 ch
avr = 1.126789
std = 0.006575
13 ch
avr = 1.474633
std = 0.035709
14 ch
avr = 0.647657
std = 0.004035
15 ch
avr = 0.585008
std = 0.020721
16 ch
avr = 1.654399
std = 0.023149
17 ch
avr = 1.970324
std = 0.011939
18 ch
avr = 3.303017
std = 0.044599
19 ch
avr = 2.448442
std = 0.011948
20 ch
avr = 0.812003
std = 0.115282
21 ch
avr = 3.032926
std = 0.085144
22 ch
avr = 0.045146
std = 0.040961
23 ch
avr = 0.038246
std = 0.039247
24 ch
avr = 0.005480
std = 0.064092
25 ch
avr = 0.458405
std = 0.021017
26 ch
avr = 0.011341
std = 0.064998
27 ch
avr = 0.448992
std = 0.020858
28 ch
avr = -0.122494
std = 0.000565
29 ch
avr = -0.177019
std = 0.000570
30 ch
avr = 0.023550
std = 0.000562
31 ch
avr = -0.159903
std = 0.000544
32 ch
avr = -0.047029
std = 0.000160