
2001-112.asc
Mon May 28 18:58:29 2001
0
500
1000
1500
1 ch
avr = 0.794729
std = 0.001112
2 ch
avr = 0.002883
std = 0.027724
3 ch
avr = 1.451294
std = 0.015639
4 ch
avr = 2.529947
std = 0.018910
5 ch
avr = 2.390893
std = 0.029842
6 ch
avr = 0.887259
std = 0.035875
7 ch
avr = 0.338551
std = 0.004136
8 ch
avr = 0.195573
std = 0.003063
9 ch
avr = 0.181280
std = 0.004560
10 ch
avr = 0.575973
std = 0.001012
11 ch
avr = 0.738989
std = 0.007666
12 ch
avr = 0.767740
std = 0.009079
13 ch
avr = 0.575808
std = 0.001034
14 ch
avr = 0.575007
std = 0.001265
15 ch
avr = 0.762040
std = 0.008146
16 ch
avr = 0.035457
std = 0.037108
17 ch
avr = 0.071956
std = 0.043010
18 ch
avr = 0.003149
std = 0.083623
19 ch
avr = 0.302810
std = 0.004585
20 ch
avr = -0.406099
std = 0.095864
21 ch
avr = 0.272891
std = 0.060572
22 ch
avr = 0.000066
std = 0.027276
23 ch
avr = 0.760900
std = 0.032750
24 ch
avr = 0.015958
std = 0.081956
25 ch
avr = 0.298696
std = 0.004529
26 ch
avr = 0.244081
std = 0.141309
27 ch
avr = -0.066394
std = 0.122499
28 ch
avr = -0.008659
std = 0.095417
29 ch
avr = -0.837374
std = 0.061477
30 ch
avr = 2.080263
std = 0.048771
31 ch
avr = 1.978276
std = 0.031554
32 ch
avr = 2.034420
std = 0.041770