
2001-116.asc
Mon May 28 20:58:29 2001
0
500
1000
1500
1 ch
avr = 0.797516
std = 0.001054
2 ch
avr = 0.003864
std = 0.030574
3 ch
avr = 1.544157
std = 0.007626
4 ch
avr = 2.693029
std = 0.028990
5 ch
avr = 2.629408
std = 0.046998
6 ch
avr = 1.067568
std = 0.018210
7 ch
avr = 0.357038
std = 0.001876
8 ch
avr = 0.208875
std = 0.001293
9 ch
avr = 0.163369
std = 0.003564
10 ch
avr = 0.564845
std = 0.000848
11 ch
avr = 0.815744
std = 0.004659
12 ch
avr = 0.860795
std = 0.004922
13 ch
avr = 0.564627
std = 0.000754
14 ch
avr = 0.563893
std = 0.001046
15 ch
avr = 0.839388
std = 0.004528
16 ch
avr = 0.022698
std = 0.020385
17 ch
avr = 0.047591
std = 0.021899
18 ch
avr = 0.002341
std = 0.044457
19 ch
avr = 0.282756
std = 0.005010
20 ch
avr = -0.437813
std = 0.000717
21 ch
avr = 0.282627
std = 0.000581
22 ch
avr = 0.001970
std = 0.000527
23 ch
avr = 0.745974
std = 0.000727
24 ch
avr = 0.009928
std = 0.043722
25 ch
avr = 0.277575
std = 0.005396
26 ch
avr = 0.134944
std = 0.056661
27 ch
avr = -0.033161
std = 0.049763
28 ch
avr = -0.003818
std = 0.025750
29 ch
avr = -0.963747
std = 0.033769
30 ch
avr = 2.040889
std = 0.026124
31 ch
avr = 1.981856
std = 0.017397
32 ch
avr = 2.018318
std = 0.024008