
2001-118.asc
Mon May 28 21:58:29 2001
0
500
1000
1500
1 ch
avr = 0.799423
std = 0.000957
2 ch
avr = 0.001584
std = 0.020856
3 ch
avr = 1.546699
std = 0.007183
4 ch
avr = 2.733494
std = 0.039942
5 ch
avr = 2.690196
std = 0.065171
6 ch
avr = 1.050833
std = 0.014427
7 ch
avr = 0.355445
std = 0.001530
8 ch
avr = 0.207767
std = 0.001070
9 ch
avr = 0.160325
std = 0.003634
10 ch
avr = 0.560465
std = 0.001116
11 ch
avr = 0.836671
std = 0.006971
12 ch
avr = 0.888600
std = 0.009158
13 ch
avr = 0.559876
std = 0.001097
14 ch
avr = 0.559349
std = 0.001183
15 ch
avr = 0.860977
std = 0.006341
16 ch
avr = 0.022169
std = 0.014341
17 ch
avr = 0.035131
std = 0.016947
18 ch
avr = 0.007421
std = 0.033935
19 ch
avr = 0.274014
std = 0.005961
20 ch
avr = -0.434360
std = 0.000737
21 ch
avr = 0.280271
std = 0.000604
22 ch
avr = 0.000651
std = 0.000549
23 ch
avr = 0.742292
std = 0.000775
24 ch
avr = 0.007454
std = 0.034750
25 ch
avr = 0.269057
std = 0.006283
26 ch
avr = 0.110441
std = 0.042977
27 ch
avr = -0.035889
std = 0.036858
28 ch
avr = -0.003617
std = 0.021288
29 ch
avr = -1.011315
std = 0.038924
30 ch
avr = 2.031496
std = 0.020162
31 ch
avr = 1.980034
std = 0.013152
32 ch
avr = 2.015064
std = 0.020038