
2001-141.asc
Tue May 29 09:28:38 2001
0
500
1000
1500
1 ch
avr = 0.755410
std = 0.018885
2 ch
avr = -0.000237
std = 0.132896
3 ch
avr = 1.652596
std = 0.079618
4 ch
avr = 2.525465
std = 0.049600
5 ch
avr = 2.331985
std = 0.096619
6 ch
avr = 2.066089
std = 0.260252
7 ch
avr = 0.398772
std = 0.007644
8 ch
avr = 0.223190
std = 0.003356
9 ch
avr = 0.142124
std = 0.011110
10 ch
avr = 0.622195
std = 0.004725
11 ch
avr = 0.649454
std = 0.025198
12 ch
avr = 0.647062
std = 0.026782
13 ch
avr = 0.627975
std = 0.005191
14 ch
avr = 0.641118
std = 0.006022
15 ch
avr = 0.602383
std = 0.026601
16 ch
avr = 0.016694
std = 0.042004
17 ch
avr = 0.020338
std = 0.041205
18 ch
avr = 0.002116
std = 0.056333
19 ch
avr = 0.393350
std = 0.019063
20 ch
avr = -0.450581
std = 0.001301
21 ch
avr = 0.247327
std = 0.001430
22 ch
avr = -0.006144
std = 0.000718
23 ch
avr = 0.713306
std = 0.000962
24 ch
avr = 0.008065
std = 0.055816
25 ch
avr = 0.392818
std = 0.018767
26 ch
avr = 2.494938
std = 0.000817
27 ch
avr = -1.868143
std = 0.000756
28 ch
avr = 2.497157
std = 0.000854
29 ch
avr = -1.245053
std = 0.000725
30 ch
avr = 2.017872
std = 0.039290
31 ch
avr = 1.985973
std = 0.033422
32 ch
avr = 2.016440
std = 0.024811