
2001-146.asc
Tue May 29 11:58:41 2001
0
500
1000
1500
1 ch
avr = 0.759779
std = 0.004279
2 ch
avr = 0.001097
std = 0.077368
3 ch
avr = 1.598057
std = 0.129008
4 ch
avr = 2.421401
std = 0.040396
5 ch
avr = 2.123583
std = 0.096445
6 ch
avr = 1.819548
std = 0.409425
7 ch
avr = -1.345182
std = 0.402299
8 ch
avr = -2.231498
std = 0.381974
9 ch
avr = 0.148065
std = 0.019097
10 ch
avr = 0.630959
std = 0.004220
11 ch
avr = 0.595671
std = 0.028342
12 ch
avr = 0.593393
std = 0.026776
13 ch
avr = 0.636131
std = 0.004613
14 ch
avr = 0.645865
std = 0.005535
15 ch
avr = 0.561610
std = 0.025069
16 ch
avr = 0.092512
std = 0.047024
17 ch
avr = 0.007338
std = 0.066798
18 ch
avr = 0.000424
std = 0.099098
19 ch
avr = 0.409076
std = 0.014817
20 ch
avr = -0.079260
std = 0.365360
21 ch
avr = 0.409812
std = 0.214431
22 ch
avr = -0.032106
std = 0.114743
23 ch
avr = 0.936481
std = 0.027525
24 ch
avr = 0.072605
std = 0.091134
25 ch
avr = 0.408909
std = 0.015153
26 ch
avr = 2.494874
std = 0.000821
27 ch
avr = -1.867962
std = 0.000730
28 ch
avr = 2.497095
std = 0.000808
29 ch
avr = -1.244832
std = 0.000662
30 ch
avr = 2.021923
std = 0.058210
31 ch
avr = 1.932061
std = 0.044645
32 ch
avr = 2.043983
std = 0.049510